Lokalizacja	Budynki/Budowle Wartość ewidencyjna (księgowa brutto)	Wyposażenie Wart. ewid. (księgowa brutto)	Ogrodzenia	Boiska, Place zabaw, Altany, Amifiteatry, inne Wart.ewid. (księgowa brutto)	konstrukcja ścian, dachów, stropów, stropodachu	rok budowy	data ostatniego remontu	adres lokalizacji	zabezpieczenia ppk,ppż,ppo	nadzór konserwatora zabytków
Budynek gospodarczy przy Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach ul. Polna 1A 98-338 Sulmierzyce	18 602,54		0,00	0,00	ściany z płyt betonowych, dach kryty blachą	2019		ul. Polna 1A 98-338 Sulmierzyce	zgodnie z przepisami BHP	nie
Budynek pasywny Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach ul. Polna 1A 98-338 Sulmierzyce - budynek pasywny wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, w tym: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wlz energetyczny, oświetlenie terenu, droga wewnętrzna, chodniki, miejsca postojowe, place zabaw, ogrodzenie, instalacja pompy ciepła (pompy współpracują z ogrzewaniem podłogowym), klimakonwektory, instalacja fotowoltaiczna. Ponadto, budynek wyposażony jest w instalację sygnalizacji włamania i napadu oraz instalację monitoringu CCTV	10 223 848,17	241 276,69	0,00	0,00	Ściany z bloczków betonu komórkowego ocieplone styropianem. Strop z płyty OSB izolowany wełną, dach z wiązarów deskowych pokryty blachą. W skrzydle wschodnim i zachodnim stropodach żelbetowy pokryty styropapą.	2018		ul. Polna 1A 98-338 Sulmierzyce	zgodnie z przepisami BHP	nie
Budynek Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Pakoszowych, Dworszowice Pakoszowe 5, 98-338 Sulmierzy	1 073 338,14	258 396,32	18 790,39	51 402,17	konstrukcja murowana, stropy żelbetonowe, dach: stropodach, pokrycie – papa	1965		Dworszowice Pakoszowe 5, 98-338 Sulmierzyce	zgodnie z przepisami BHP	nie
Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Dworszowicach Pakoszowych, Dworszowice Pakoszowe 5, 98-338 Sulmierzyce	32 961,12	0,00	0,00	0,00	murowany, stropodach kryty papą	1965	2014-termomodernizacja, VIII 2019 r. - malowanie sal	Dworszowice Pakoszowe 5, 98-338 Sulmierzyce	zgodnie z przepisami BHP	nie
Budynek szkolny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogumiłowicach, Bogumiłowice 85, 98-338 Sulmierzyce	1 248 225,91	363 997,58	14 756,89	0,00	ściany z cegły; dach kryty blachą trapezową na konstrukcji drewnianej oraz na sali konstrukcji metalowej (kratownica)	1955	2012 r. - termomodernizacja, VIII 2019 r. - kompleksowy remont sal	Bogumiłowice 85, 98-338 Sulmierzyce	zgodnie z przepisami BHP	nie
Budynek gospodarczy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bogumiłowicach, Bogumiłowice 85, 98-338 Sulmierzyce	7 052,82	0,00	0,00	0,00	murowany, strop żelbetowy; dach drewniany kryty eternitem	1955		Bogumiłowice 85, 98-338 Sulmierzyce	zgodnie z przepisami BHP	nie
Budynek wolnostojacy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bogumiłowicach, Bogumiłowice 85, 98-338 Sulmierzyce	8 406,45	0,00	0,00	0,00	ściany z płyt betonowych ocieplony styropianem, strop z płyt OSB, dach kryty blachą	1955	VI 2015 r. - kompleksowy remont	Bogumiłowice 85, 98-338 Sulmierzyce	zgodnie z przepisami BHP	nie
Budynek dydaktyczny Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach, ul. Szkolna 4, 98-338 Sulmierzyce	1 143 095,01	801 613,59	49 534,80	271 915,28	ściany z cegły i pustaków gazobetonowych, stropy gęstożebrowe DZ-3, stropodach – strop jw. Nad I piętrem ułożony ze spadkiem; dach 1-spadowy, pokrycie papą, nad salą gimnastyczną stropodach żelbetowy wylewany.	1966	2014 r. - termomodernizacja, II 2018 r. - kompleksowy remont gabinetów specjalistów	ul. Szkolna 4, 98-338 Sulmierzyce	zgodnie z przepisami BHP	nie
Budynek dydaktyczny dobudowany Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach, ul. Szkolna 4, 98-338 Sulmierzyce	220 442,11	0,00	0,00	0,00	ściany z cegły i pustaków gazobetonowych, stropy z płyt prefabrykowanych żelebetowych, kanałowych, stropodach wentylowany – płyty korytkowe na murkach ażurowych z ociepleniem na stropie	1992	2014 r. - termomodernizacja,II 2019 r. - remont sanitariatów	ul. Szkolna 4, 98-338 Sulmierzyce	zgodnie z przepisami BHP	nie
Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach, ul. Szkolna 4, 98-338 Sulmierzyce	20 646,30	0,00	0,00	0,00	murowany , stropodach żelbetowy, kryty papą	1966		ul. Szkolna 4, 98-338 Sulmierzyce	zgodnie z przepisami BHP	nie
Budynek sali sportowej Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach, ul. Szkolna 4, 98-338 Sulmierzyce	1 939 730,74	0,00	0,00	0,00	Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, monolityczne. Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych. Ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej i bloczków gazobetonowych. Ściany działowe z cegły dziurawki, bloczków gazobetonowych i płyt g-k na stelażu metalowym. Stropy nad piwnicami w łączniku oraz nad parterem w zapleczu i łączniku z płyt prefabrykowanych kanałowych i monolityczne żelbetowe. Stropy nad piętrem w zapleczu Sali i w łączniku podwieszone z płyt g-k. Strop nad salą gimnastyczną podwieszony z blachy trapezowej. Więźba dachowa Sali gimnastycznej – wiązary stalowe, kratowe, dwuspadowe, nad zapleczem Sali stropodach z kształtowników stalowych, jednospadowy. Nad łącznikiem więźba dachowa drewniana, wiązary deskowe 1-spadowe.	2004		ul. Szkolna 4, 98-338 Sulmierzyce	zgodnie z przepisami BHP	nie
	15 936 349,31	**1 665 284,18**	**83 082,08**	**323 317,45**						